

ニッシン工業便り

第11号 2021/7/1 発行

☆-★-☆-本メールは、過去に名刺交換をさせていただいた方へ送信しています-☆-★-☆



こんにちは！

ニッシン工業の松村です。

7月がやってきました！

もうすぐオリンピックですね。

感染症対策など各種報道もありますが

みんながそれぞれ安全に楽しめたらいいなと思います♪

★ --- ★ --- ★ --- ★

空調機内蔵コイルの修理について

★ --- ★ --- ★ --- ★

永年空調機を使用していると、いろいろな箇所が痛んできます。

一番手っ取り早いのは、空調機自体を入れ替えることですが、
入れ替えにはお客様の生産工程の長期間停止が発生したり、
その調整などで多くの悩みをかかえることとなります。

そんな場合には部分修理という方法があります。

弊社ではコイルなどの内蔵品の修理なども承っております。


この方法ですと機械本体を入れ替えるよりも短い期間で復旧できます。

写真は空調機に内蔵されている直膨コイルの修理を依頼された時のものですが、
フィンチューブやケースはそのまま使用してヘッダー（集合管）やデストリビューター（分配器）、
分配管を交換しました。

修理後は気密検査をしっかりとしてお客様のもとへお届けしました。



機械入替などでお悩みの際は、部分修理も視野に検討されてはいかがでしょうか。



最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

かき氷のシロップに全部同じ味というのはご存じですか？

初めて聞いたときはびっくりして、
いちご、レモン、ブルーハワイを買ってきて試したものです。
結果はやはり別々の味に感じました。
調べてみると、人間が味を感じるには味覚・視覚・嗅覚を使っているのだそう。
いちごのシロップは赤く着色され、いちごの香料を加えているため
脳が錯覚を起こしていちごの味がすると思うんですって。
人間の味覚は不思議なものですね。

ホームページは [こちら](#) です！

※ご不明な点は下記へご連絡願います。

=====

株式会社ニッシン工業 相模原工場

〒252-0244 相模原市中央区田名 4546

T E L : 042-762-8211 F A X : 042-762-8222

=====