

## ニッシン工業便り



第 16 号 2021/12/2 発行

☆-★-☆-本メールは、過去に名刺交換をさせていただいた方へ送信しています-☆-★-☆



こんにちは! ニッシン工業の松村です。

カレンダーにクリスマスが見えてきましたね。

クリスマスイブの【イブ】はイブニング(晩)の事だというのはご存じでしょうか。

私は【イブ】という言葉を前夜祭のような意味合いで捉えていましたが、それは違うのだそうです。

クリスマスは24日の日没後~25日の日没までの期間であり、

クリスマスイブはその中でも24日の日没後~25日の午前0時までを指します。

クリスマスイブはクリスマスの一部だったんですね!驚きです!



メンテナンス・改修

ニッシン工業では販売だけでなくメンテナンスなどの改修工事も行っております。

ファンシャフトやファンベアリングの交換からコイル交換、ドレンパンの交換、ボックスごとの交換も行います。

交換以外では空調機の塗装も可能です。





写真の空調機は納入から17年経った空調機ですが、プール系統の空気も循環もしているので腐食具合も他の空調機より激しいです。

錆び部をケレン塗装、腐食で崩れている箇所には補修と補強をさせて頂きました。



こちらの写真は送風機が経年劣化で破損したとのご連絡を受けて、現物確認の上、ファン BOX ごと交換いたしました。

店舗用の空調機で、破損してから交換までの間運転できなかったため、ユーザー様は大変お困りでしたので、 ユニット交換を提案させて頂きました。

空調機の仕様にもよりますが更新となると空調機本体以外にも工事費用なども上乗せされて大変高額となります。

定期的なメンテナンスがされている一般空調機では納入から 30 年以上経ってもまだ元気に稼働し続けている空調機もたまに見かけます。

我々も一定の年齢を超えたあたりから年を重ねるごとに老化による体の不調が出てきます。

空調機も経年劣化という事象による腐食などにより骨格が崩れ落ちた、昔は主流の鉄製のドレンパンに穴が開いたなどと問題が起きてから呼ばれることも多いです。

昨今、鋼材などの急騰や電子部品などの部品入手に時間がかかることもあります。

問題が起きてからの手配ですと、空調機が止まったままという事になりかねません。

弊社では今ある状況を考慮した改修方法を提案させて頂いております。





最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

今年も色々なことがありました。 来年もニッシン工業便りを楽しみにしてくださいね♪

ホームページは <u>こちら</u> です! ※ご不明な点は下記へご連絡願います。

\_\_\_\_\_

株式会社ニッシン工業 相模原工場 〒252-0244 相模原市中央区田名 4546

TEL: 042-762-8211 FAX: 042-762-8222

\_\_\_\_\_